

भारत सरकार  
Government of India

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
कार्यालय- सहायक अभियन्ता, 3/एस उपमंडल  
नई दिल्ली-110022

Central Public Works Department  
O/O Assistant Engineer, 3/S Sub Div  
New Delhi-110022

पत्र सं० 3(1)/स०ई०/3-एस/2022-2023/266  
सेवा में

दिनांक:- 12/09/2022

✓ The Principal,  
Kendriya Vidyalah,  
R.K. Puram, Sector-2,  
New Delhi.

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्धता (affiliation) प्राप्त करने हेतु विद्यालय सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ:- के०वि०/सैक्टर-2/आर.के.पुरम/2022-23/213 दिनांक 01/09/2022

महोदय,

With reference to above cited subject, Kendriya Vidyalaya Sector-2, R.K.Puram inspected by the undersigned on today i.e 12.09.2022. During the inspection following points have been observed. Which are as under below.

The school building is a R.C.C framed structure. There are two blocks. One of the large building (G+3) and other is (G+1).

These buildings are visually seems as structurally serviceable and safe. subject to the following minor repairs.

1. Annual repair works required.
2. The Condition of all the toilets are not in good condition. Hence needs renovation works.
3. External & Internal painting works required. Some portions of Staircase & Mummy are damaged. These needs to be repaired on priority.
4. Hair cracks are visible at some locations. This needs to be repaired.

In View of the above, this school building is structurally serviceable and in safe conditions.

This is for your information and necessary actions please.

12/09/2022  
सहायक अभियन्ता,  
3/एस उपमंडल, के०लो०नि०वि०,  
सैक्टर-4, आर के पुरम, नई दिल्ली

प्रतिलिपि

- 1- कार्यापालक अभियन्ता, एस मंडल, के०लो०नि०वि०, रामा०कृष्णा०पुरम, आपके पत्रांक 23(3/S)/एस म० (यो०)/2225 दिनांक 02/09/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

सेक्टर-2, सहायक अभियन्ता  
आगत सं० 12/09/2022  
दिनांक 12/09/2022  
हस्ताक्षर

सहायक अभियन्ता,